Capalac TriMaXX Satin / Gloss

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	Capalac TriMaXX Satin	Capalac TriMaXX Gloss
Airless	-	-
Aircoat/TempSpray	++	++
Haute pression	--	--
Basse pression	--	--

++ *très approprié* + *approprié* - *partiellement approprié* -- *non approprié*

Données nécessaires

	Airless	Aircoat
Type pistolet	Airless-pistolet avec gicleur approprié	Airless-pistolet avec gicleur approprié
Prise de courant	230 - 250 Volt/50 Hz	230 - 250 Volt/50 Hz
Puissance	env. 1,8 kW	env. 1,8 kW
Tuyau d'aide	possible	possible

Attention:

A l'addition du Capalac PU-Härter le temps de céchage de laques à base de résine alkyde est accéléré.

- La pluspart du temps les surfaces horizontales séchent beaucoup plus vite que les surfaces verticales.
- A l'application par pulvérisation le temps de séchage peut durer plus longtemps à cause de la plus grande quantité de laque appliquée.
- Assurer une distribution d'air fraîche suffisante.
- Si des épaisseurs sèches sont mentionnées dans les informations techniques, l'épaisseur de couche humide doit absolument être mesurée pendant l'application!

** Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.*
*** Selon le type de pistolet un filtre est présent ou absent.*

Données de pulvérisation selon produit

	Capalac TriMaXX Satin	Capalac TriMaXX Gloss
Airless		
Gicleur	0,009"-0,013"	0,009"-0,013"
Pression	180-200 bar	180-200 bar
Angle	40°-60°	40°-60°
Dilution	non dilué	non dilué
Aircoat		
Gicleur	0,009"-0,013"	0,0109-0,013"
Porte buse à air	vert	vert
Pression	150 bar	150 bar
Pression pulvérisation	2 bar	2 bar
Angle	40°-60°	40°-60°
Dilution	non dilué	non dilué
TempSpray		
Température	35°C	35°C
Pistoletfilter**	rouge	rouge

Emballages disponibles

litres	Capalac TriMaXX Satin	Capalac TriMaXX Gloss
0,5	X	X
1	X	X
2,5	X	X

Attention: Nettoyage des outils immédiatement après l'emploi avec white spirit.

Prevention et sécurité:

Garde de protection personnelle:

Protection des yeux:	lunettes à coques
Protection des mains:	gants en nitrile ou butyliquecaoutchouc. Pendant le port de gants de protection il est conseillé de porter des sous-gants en cotton
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau grasse!
Protection respiratoire:	filtre combiné A-P2, dans les espaces fermés un masque à air comprimé
Protection corporelle:	porter un survêtement de protection (jetable) résistant aux produits chimiques