Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, Capatect Feinspachtel

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	CT 134	CT 195
Mélangeur en continu	++	++
Mélangeur en continu + pompe d'alimentage	++	++
Pompe d'alimentage	++	--
Pompe mélangeuse	++	++
Pulvérisation à sec	--	--

++ *très approprié* + *approprié* – *partiellement approprié* -- *non approprié*

Données nécessaires

	CT 134	CT 195
Prise de courant	selon l'appareil**	selon l'appareil**
Raccord d'eau	tuyau 3/4" GEKA	tuyau 3/4" GEKA
Min. pression d'eau	2,5 bar	2,5 bar
Débit d'eau	env. 350 l/h	env. 320 l/h
Longueur de tuyau max.		
- pompe d'alimentage/avec ou sans mélangeur en continu	- max. 50 m	- max. 50 m
- pompe mélangeuse	- max. 30 m	- max. 30 m
Diamètre tuyau	35 mm	35 mm
Eindtuyau Ø (5-10 m)	25 mm	25 mm
Rotor-stator-combinaison	selon l'appareil:	selon l'appareil:
- pompe d'alimentage avec / sans mélangeur en continu	- pleine puissance	- pleine puissance
- Pompe mélangeuse	- demi-puissance	- demi-puissance
Compresseur/pression d'air	min. 400 l/min, min. 2 bar	min. 400 l/min, min. 2 bar

Emballages disponibles

kg	CT 134	CT 195
25	X	X

Données de pulvérisation selon produit

	CT 134	CT 195
Pistolet pour coller	non	non
Tête	oui	oui
appareil enduit fin	ouio	ui
Hélice	standard	standard
Post-malaxeur	non	non
Gicleur	8 mm	8 mm

Attention: Préalablement rincer les tuyaux de transport pour usage normal avec de la boue de chaux ou de la colle!

Nettoyage des appareils immédiatement après l'emploi à l'eau. Ne pas laisser le tuyau de transport dans le rayonnement solaire direct pendant les pauses plus longues. Couvrir les récipients par ex. avec une feuille et garder le pistolet et le gicleur sous l'eau. Délai d'utilisation maximal 30 minutes jusqu'au recommencement des travaux, car si non le matériau peut durcir dans le tuyau.

Mesures de recouvertures: (voir les conseils généraux). Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l'eau propre

Prevention et sécurité:
Ne pas respirer les brumes. Assurer une bonne ventilation.

s'il y a empoussiérage /danger d'éclaboussures: lunettes de protection

Protection des mains:	gants en cotton trempés dans le nitrile
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau!
Protection respiratoire:	si la valeur limite est dépassée un filtre à particules P2 est nécessaire

Etiquettage de danger et de transport:

Symbole de danger:	Xi irritant
Contient:	Ciment

voir fiche de sécurité

** Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.*
*** Voir information du fabriquant*